

- Д** Следи за чистотой окружающей среды:
1. Выбрасывая упаковки, следует произвести отбор элементов из бумаги/картона, пластика, других материалов и выбросить их в отдельные, соответствующие контейнеры для отходов.
 2. Перед выбрасыванием изделия, эксплуатация которого прекращена, свяжись с продавцом/производителем или следуй указаниям организаций занимающихся очисткой или охраной окружающей среды.


- MD) Modificările tehnice rezervate.
- 2) Montajul se va efectua conform indicațiilor acestor instrucțiuni.
- 3) Păstrează această instrucție.
- A) Observații și informații generale:**
- 1) Instalarea oricărui aparat electric alături de corpul acestor surse tensiune poate duce la electrocutare.
- Tensiunea se va introduce de la intrerupătorul principal.
- 2) Operațiunile de montaj, înțelegere și înlocuire a surselor de lumină a corpului de iluminat se vor efectua în condiții de siguranță.
- 3) Operațiunile privind conexiunile electrice vor fi efectuate de un specialist autorizat.
- 4) Produsul este dotat cu cablu de protecție. În mod obligatoriu el se va lega de circuitul de protecție și la instalație exterioare în vederea asigurării clasei I de protecție în contrast exterior față de electrocutare.
- 5) Toate cablurile și elementele care conțin conductoare cu corpul de iluminat trebuie astfel amplasate încât să nu fie expuse la șocuri sau să intre în contact cu elementele care se încălzesc, ale sistemului de iluminat.
- 6) Elementele carcasa și sursele de lumină se încălzesc atingând temperatură înaltă, înaintea oricărui manipulare trebuie să se asigure răcirea surselor de lumină și a elementelor, și se va aștepta până ce elementele se răcesc.
- 7) În cazul în care corpul de iluminat și nici elementele lui nu se vor acoperi cu nici un fel de material, trebuie să se asigure acces liber aerului la elementele care se încălzesc. În caz contrar există pericol de incendiu.
- 8) Produsul trebuie instalat în locuri unde există condiții bune de mediu. Construcția lui nu asigură protecție împotriva acțiunii aburilor, aer, lichidelor, etc și împotriva pătrunderii prafului, pulberii, etc. IP 20.
- 9) Carcasa poate fi instalată doar pe un suport normal inflamabil (respectiv a cărei temperatură de ardere este de cel puțin 250°C), care nu se va deforma la temperaturi de cel puțin 100°C. Exemple: lemn și produse pe bază de lemn și gips (cum de peste 22mm), sau uleiuri (respectiv care nu intrinează ardere, de exemplu metal, gips, beton) (conform EN 60598-1).
- 10) Pentru sursele de iluminat trebuie să se folosească doar flăcări cu halogenuri metalice cu parametrii indicați în instrucțiune.
- Nu se admite atingerea cu mâna goală becurile cu halogenuri metalice. Poate duce la distrugerea lui sau la scurcarea durată de viață.
- 11) Corpul de iluminat necesită folosirea unui dispozitiv suplimentar de stat și stabilizare în vederea alimentării lămpilor cu halogenuri metalice. Se recomandă sistemul PERU 70 (70W).
- 12) PERU 150 (150W).
- 13) Informații Distribuitori/Fornizori nu își asumă răspunderea pentru daunele aparțin în urma nerespectării întregii a indicațiilor acestor instrucțiuni.

- B** **Montaj:**
- înainte de a se trece la montaj se oprește alimentarea de la interupătorul principal.
 - Montajul trebuie executat conform schemei prezentate.
 - înainte de punerea în funcțiune trebuie să fim siguri că montajul produsului a fost executat corect care exclude funcționarea la defecțiunea și fără riscuri pentru mediu și utilizator.
- C** **Înlocuirea sursei de lumină / întreținere:**
- înlocuirea trebuie făcută conform schiței prezentate.
 - în caz că se observă că stîla de protecție este deteriorată, imediat se va înlocui cu una nouă sau nu se va mai folosi produsul.
 - Pentru curățare se va folosi țesutul deosebit ște uscat.

- 1) **Protejează mediul înconjurător:**
 a) În caz de avarie a ambalajului se va face selecția elementelor din hârtie/carton, masă plastică sau alte materiale și se vor arde în recipientele corespunzătoare.
 b) Înainte de aruncarea produsului scos din exploatare se va legătura cu vânzătorul, producătorul sau se procedea conform indicațiilor organizării de salubritate sau ocrotire a mediului din regiunea ta.
 c) Sursele de lumină (decurse folosite în corpurile de iluminat) nu pot fi aruncate la gună - se va proceda la înlocuirea acestora.
 2) **Protejează sănătatea și siguranța:**
 a) Refuză la produsele marcate cu simbolul WEEE (conținându-le pe roțile pentru deșeurile):
 i) Marciul WEEE indică necesitatea de colectare separată a echipamentului electric și electronic uzat.
 ii) Produsele astfel marcate nu pot fi aruncate la gună/obișnuit împreună cu alte deșeur.
 b) Produsele marcate cu simbolul WEEE trebuie să fie gestionate în mod corespunzător, în funcție de natura, recuperare, reciclare și neutralizare.

EST Toode: Valgustusarmatuur metallhalogeenlampide jaoks

-



A-7	C-2	A-8	A-9	A-4	E
					
Kanlux	U_i			max[W]	[mm]
GOLFO MTH-70	90V (PERU 70)	RX7s	MH(1A)	70W	ø 210
GOLFO MTH-150	100V (PERU 150)	RX7s	MH(1,8A)	150W	ø 220
BRAVA MTH-70	90V (PERU 70)	RX7s	MH(1A)	70W	ø 220
BRAVA MTH-150	100V (PERU 150)	RX7s	MH(1,8A)	150W	ø 220
SELVA MTH-150	90V (PERU 70) / 100V (PERU 150)	G12	MH(1A) / 1,8A	70W / 150W	ø 180

GOLFO MTH-70
GOLFO MTH-150
BRAVA MTH-70
BRAVA MTH-150
SELVA MTH-150