

UA) Виріб: Освітлювальна арматура

MD) Produs: Corp de iluminat

GB) Technische zameny vyhradené.
PL) Montaż jest potrzebny przewieć w ścianie z doporęczeniami podła tohto náwodu.
RO) Montaj se va efectua conform indicáciilor acestei instructiuni.
EST) Toode Valgustusarmatuur

- A) Poznámky a všeobecné informácie:**
1. Prevádzanie akýchkoľvek činností pri zapnutom napájanom napätí môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom. Napráte je potrebné opatrne zapnúť pomocou hlavného vypínača.
 2. Pócas montáže ochrany, údržby a výmeny žiarivky svetla je potrebné zachovať vmiestňovanú ochranu.
 3. Oznámenie súvisiace s elektrickým zapojením je potrebné preniechať osobe s príslušnými oprávneniami.
 4. Vyrobník má ochranný kontakť/svorku. Je nevyhnutné zapojiť k nemu ochranný vodič vopred inštalácie, aby sa zabezpečila trieda izolácie I - v ošacnom prípade hrozí zásah elektrickým prúdom.
 5. Všetky vodiče a časti spojovávajúce so svetlidlom je potrebné umiestniť tak, aby sa obmedzil ich kontakť alebo blízkosť so zahrievajúcimi sa časťami osvetľovacieho systému.
 6. Časť svetlidla a zdroja svetla sa zahrievajú na vysokú teplotu - pred akoukoľvek činnosťou (napr. výmenou zdroja svetla, údržbou, a pod.) je potrebné počkať až do vychladnutia časti.
 7. V žiadnom prípade nezakrývajte svetlidlom ani žiadnu jeho časť akoukoľvek látkou. Je potrebné zaistiť voľný prístup vzduchu k zahrievajúcim sa časťam. V ošacnom prípade hrozí vznik požiaru.
 8. **IP20** Vyrobník je potrebné namontovať na miestach, kde sú dobre osvetlené podmiery. Konštrukcia nezaručuje ochranu pred psošobením páry, vody a kvapaliny a pod. ani pred vnikaním prachu a pod.
 9. **IP54** Tieto priemyselné svetlá sú výkonné reflektory pre osvetlenie parkovísk, športísk, priemyselných areálov, fasád apod. Sú vyrobené z kvalitnej kovovej zliatiny, účinného reflektoru a krycieho trvádného skla. Môžu byť používané pre vnútorné aj vonkajšie osvetlenie v podmienkach zvýšenej úrovne vlhkosti a prašnosti.
 10. Svetlidlá je možné namontovať jedine na podkladie normálne horľavom (t.j. takom, ktorého teplota vznetenia je najmenej 200 °C, ktorý nepodlieha ochrannému a teplotne elektrickému vybaveniu, napr. kov, sádra, betón) (podľa EN 60598-1).
 11. Vo svetlidle použité žiarivky s parametrami uvedenými v tomto zoznamení nemajú povolenú životnosť dlhšiu zodpovedajúcu za skody spôsobené následkom nesprávneho nainštalovania alebo používania tohto návodu.

- B) Montáž:**
1. Pred začatím montáže vypnite napájanie pomocou hlavného vypínača.
 2. Montáž prevedte podľa predloženej nakreslenej schémy.
 3. Pred použitím sa uistite, že montáž výrobku bola prevedená správne a spôsobom vylučujúcim chybné fungovanie bez rizika pre okolie a užívateľa.

- C) Výmena zdroja svetla / výždba:**
1. Výmenu je potrebné vykonať podľa predloženej nakreslenej schémy.
 2. Na čistenie používajte suché jemné prostriedky.

- D) Dbajte na čistotu životného prostredia:**
1. Pri vyhadzovaní obalu urobte tiečenie z papiera/kartonu, umejte hmoty alebo iných materiálov a vyhndzte ich do osobitých príslušných smetných nádob.
 2. Pred vyhodením výrobku, ktorý bol stiahnutý z obehu kontaktuje predávajúceho, výrobu alebo sa obráťte na darcu/charitatívnu organizáciu, ktoré sa zaoberajú čistením alebo ochranou životného prostredia vo vašom regióne.

- E) Týmka sa výrobok označených symbolom WEEE (prežikánnuty kolešovy kontajner na odpad):**
1. Označenie WEEE uvádza nutnosť selektívneho zberu použitého elektrického a elektronického vybavenia.
 2. Takto označené výrobky nie je možné vyhazovať spolu s ostatnými obvyčajnými odpadkami.
 3. Takto označené výrobky môžu byť odklonené pre životné prostredie a vyžadujú a špeciálnu formu spracovania, renovácie, recyklácie a zneškodnenia.

- PL) Technični zminy vyhradené.**
PL) Montaż jest potrzebny przewieć w ścianie z doporęczeniami podła tohto náwodu.
RO) Montaj se va efectua conform indicáciilor acestei instructiuni.
EST) Toode Valgustusarmatuur
- A) Примітки та загальна інформація:**
1. Проведення будь-яких дій при включенні напруги живлення Запроку урвженням електричним струмом. Напругу необхідно виключити за допомогою головного вимикача.
 2. Під час складання інструменту, (включення), а також замінюючи лампу необхідно бути особливим обережним.
 3. Задання, пов'язані з приєднанням електроструму, слід доручити особі з відповідними повноваженнями.
 4. Виробник має захисний контакт/свorkу. Необхідно приєднати до нього захисний провід зовнішнього устаткування для забезпечення охорони I-ого класу - в протилежному випадку це запроку урвженням електрострумом.
 5. Прокладання проводів та елементів необхідно проводити таким способом, щоб зменшити їх відстань, або дотримання з нагрівальними частинами освітлювальної системи.
 6. Елементи арматури та джерела світла нагріваються до високій температурі - перед будь-якими діями (наприклад, замною джерела світла, консервацією, т. п.) необхідно почекати до моменту охолодження елементів.
 7. В жодному випадку арматура та її елементи не дозволяється накривати будь-яким матеріалом. Необхідно забезпечити вільний доступ повітря до нагрівальних частин. В іншому випадку може виникнути небезпека пожежі!
 8. **IP20** Виріб необхідно встановлювати в місцях, де переважають відповідні умови навколишнього середовища. Інструкція не забезпечує від попадання пари, води та т. п., а також попадання пилу, бруду та т. п.
 9. **IP54** Арматура можна встановлювати всередині та назовні приміщень, в умовах підвищеного рівня вологості та запиленості.
 10. Арматура дозволяється встановлювати лише на нормально горючі підстави (тобто, температура замирення котрої відповідає мінімуму 200 °C, котра не підлягає зносу при цій температурі, наприклад, деревина та деревоподібні матеріали за товщини більше 2 мм) або негорючі (такі, котра не підлягає горінню, наприклад, метал, піс, бетон) (згідно нормами EN 60598-1).
 11. В арматурі необхідно застосовувати лампи/інтенсивні лампи з параметрами, вказаними у цій інструкції.
 12. Імпортер/Дистрибутор/Поставник не несе жодної відповідальності за втрати, котрі виникли в результаті не дотримання вказівок цієї інструкції.

- B) Montaj:**
1. Inainte de a se trece la montaj se oprește alimentarea de la Intruputul principal.
 2. Montajul trebuie executat conform schemei prezentate.
 3. Inainte de punerea în funcțiune trebuie să fim siguri că montajul produsului a fost executat corect care exclude funcționarea lui defectuoasă și fără riscu pentru mediu și utilizatori.

- C) Înlocuirea sursei de lumină / întințire:**
1. Înlocuirea sursei de lumină și întințirea se fac conform schemei prezentate.
 2. Pentru curățare se va folosi țesuturi delicate și uscate.

- D) Protejeza mediul înconjurător:**
1. În caz de aruncare a ambalajului se va face selecția elementelor din hârtie/carton, masă plastică sau alte materiale și se vor arunca în recipientele corespunzătoare.
 2. Inainte de aruncarea produsului scos din exploatare se va legațura cu vânzătorul, producătorul sau se procedeează conform indicáciilor/organizației de salubitate sau ocrotie a mediului din regiunea ta.

- E) Refiritor la produsele marcate cu simbolul WEEE (containutul colectat pe rotile pentru deșeur):**
1. Marcul WEEE indică necesitatea de colectare selectivă a echipamentului electric și electronic uzat.
 2. Produsele astfel marcate nu pot fi aruncate la gunoiera obișnuită împreună cu alte deșeur.
 3. Aceste produse pot provoca daune mediului natural și necesită o formă specială de prelucrare, recuperare, reciclare și neutralizare.

EST) Toode Valgustusarmatuur

- A) Märgused ja üldinformatsioon:**
1. Mis tahes toode teostamine sisselülitamisel korral tuleb kaasa järgida ohutusohutud.
 2. Pinge tuleb lülitada välja pealülitil.
 3. Kokkupanek tuleb teostada vastavalt käesolevas juhendis kirjeldatud juhistele.
 4. Hoidke juhend alles.
 5. Elektritühendusohu peab viima läbi vastavalt võltist omale isik.
 6. Tööriid on katseühendusklamber. See juhe tuleb ühendada välisseadme katseahelaga, tagamaks 1. klassi katseasete vastase korral on soovituslik ettevaatlik.
 7. Armatuuri kõik juhtmed ja elemendid tuleb paigaldada viisil, mis hoiab ära nende lähedikku paiknemise või kokkupuute valgustusüsteemi teostatava osadega.
 8. Armatuuri ja lambipirni komponendid soogenevad kõrge temperatuurini enne mis tahes töde alustamist (näiteks lambipirni vahetamine, houstamine jne.) tuleb oodata komponendide jahtumiseni.
 9. Mitte mingil juhul pole armatuuri ja selle komponente lubatud katta ühegi materjaliga. Soogenevatel osadel tuleb tagada õtu vaba juurdepääs. Vastase korral on olemas tulekahju tekkimise oht.
 10. **IP20** Toode tuleb paigaldada mustavete keskkonnatingimustega kohtadesse. Toote ehitus ei hoi ära auru, vee, vedelike, sahnute jne. sattumist seadmesse.
 11. **IP54** Armatuurivalgust saab paigaldada nii ruumidesse kui ka väljapoole ruume, kõrgendatud niiskuse ja tolmuuuse tingimustes.
 12. Armatuuri võib paigaldada tavapärase sülmitemperatuuriga alustele (s.t. alustele, mille minimum-sülmitemperatuur on 200 °C, mis ei deformeeru ega pehneva selle temperatuuril juures, näiteks puut ja puudlastest materjalid pakuseaga üle 2 mm) või mittevõllatavale alustele (näiteks metall, kips, betoon) (vastavalt standardile EN 60598-1).
 13. Armatuuris tuleb kasutada halogeenlamp, mille parameetrid vastavad juhendis toodudete.
 14. Importäritajataja nimi ei kanna mingit vastutust kahjustuste eest, mis tulenevad käesoleva juhendi eiramisest.

- B) Kokkupanek:**
1. Enne seadme kokkupanekut tuleb toide pealülitist välja lülitada.
 2. Kokkupanek tuleb teostada vastavalt näidatud skeemile.
 3. Enne sisselülitamist tuleb veenduda, et kokkupanek teostati õigest viisil, valistades parandamatuid vigu ning pole ohtu keskkonnale ega kasutajatele.

- C) Lambipirni vahetamine / houstamine:**
1. Vahetust tuleb teostada vastavalt näidatud skeemile.
 2. Puhastamiseks tuleb kasutada kuiva pehmet riid.

- D) Käändke hoolt keskkonna kaitse eest:**
1. Pakendite ära visates tuleks arvestada paber/papp, plastmass ja muud materjalid ning visata need selleks ette nähtud eraldi konteineritesse.
 2. Enne kasutamist kõrvaldatava toote ära viskamist võtke ühendust müüjaga, tootjaga või oma piirkonna jäätmekäitlustoetusega.

- E) Puhastatav tohhoega WEEE tooted (värvilise jäätmekonteinerisse viskamiseks):**
1. Tähis WEEE osutab vajadusele kasutada eraldi või elektroonilise toote valikuliseid osadeks lammutada.
 2. Sellist tähistust kandvaid tooteid ei tohi visata ära koos ülejäänudiga.
 3. Need tooted võivad olla keskkonnakahjulikud ning nõuavad erilist hoolt ja kahjutustamist.

Kanlux

EURO SYSTEM

IP54

IP20

EURO SYSTEM

IP20

EURO SYSTEM

IP20

A

C1

C2

| | |
|-------------------|------|
| EURO MTH-250-21AL | 7780 |
| EURO MTH-400-21AL | 8280 |
| EURO MTH-250-16PC | 5885 |
| EURO MTH-400-16PC | 6385 |
| EURO MTH-250-22PC | 7380 |
| EURO MTH-400-22PC | 7880 |

B1

EURO MTH-250-16PC
EURO MTH-400-16PC
EURO MTH-250-22PC
EURO MTH-400-22PC

Kanlux

EURO SYSTEM

B2

EURO MTH-250-21AL
EURO MTH-400-21AL

A-3 230V~50Hz 250W / 2,3A 400W / 3,1A MHR E40 A-7 A-8 A-9 E-1,2,3

CE

GB) PL) H) BG) LT) LV) RUS) BY) UK) RO) MD) EST)

Kanlux

EURO SYSTEM

EURO MTH-250-21AL
EURO MTH-400-21AL
EURO MTH-250-16PC
EURO MTH-400-16PC
EURO MTH-250-22PC
EURO MTH-400-22PC

(GB) (D) (RG) (LT) (LV) (RUS) (BY) (UA) (RO) (MD) (EST)
 (PL) Kanlux S.A., ul. Obądzkowska 1-3, 41-022 Radzionków
 (CZ) Distributor: Kanlux s.r.o., Sadová 618, 738 01 Frydek-Místek
 (SK) Distributor: Kanlux s.r.o., Štefánikova 379/19, 911 01 Trenčín
 (H) Forgalmazó: Kanlux Kft., 9026 Győr, Bácsai út 153/B.

www.kanlux.com

